

**DE** Vor Benutzung Gebrauchsanweisung lesen

**EN** Read instructions before use

**FR** Lisez les instructions avant l' utilisation

**IT** Prima dell' utilizzo leggere le Istruzioni per l' uso

**ES** Lea las instrucciones de uso antes de poner en marcha el aparato

**NL** Vóór gebruik gebruiksaanwijzing lezen

**RU** Перед использованием прибора прочитать руководство по применению

**PL** Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi

**LT** Prieš naudojimą perskaitykite eksploatacijos instrukciją

**LV** Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju

**SR** Pre korišćenja, pročitajte uputstvo za upotrebu

**CZ** Před použitím si přečtete návod k použití

**RO** Citeste instructiunile inainte de utilizare


**BG** Преди употреба прочетете инструкциите

**HU** Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót



Please find the operating instructions on [www.sola.at](http://www.sola.at)

## QUICK START VECTOR 20



1 Measuring button

2 ON/OFF button



2 sec. → ON




2 sec. → OFF


1



1x



3




m → ft

ft → m

2



2 sec.



4

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH**

Unteres Tobel 25

A-6840 Götzis

Tel: +43 (0)5523 53380-0

Fax: +43 (0)5523 53385

sola@sola.at

www.sola.at

R373260

